



01020051

MARTIUS

EN PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS, TYPE B

Description: Five fingers protective gloves for welders made from soft cow leather without lining. Size 11. Each pair is marked by logo of manufacturer, article number, manufacturing date and pictograms of protection in accordance of EN 420+A1:2009, EN388:2003 and EN12477+A1:2005.

Use: Gloves are designed for welding works and protection against mechanical risks in dry conditions.

Features and marking:

read the manufacturer user identification instruction EC conformity marking



1121—protection levels EN388:03

Abrasion resistance: 1

Cut resistance: 1

Tear resistance: 2

Puncture resistance: 1

dexterity 3

21xx2x — protection levels EN407:04

Flammability class 2

Contact heat class 1

Convective heat class X

Radiant heat class X

Small splashes of molten metal class 2

Large quantities of molten metal class X

EN12477+A1:05 TYP B — standard number, year of issue and type of welders gloves

01020051 MARTIUS - article

11 — size

06/2015 - production date(month/year)

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves should not be used if there is a risk of entanglement with moving machinery parts. Protective properties relate only to the palm of the glove. Always use the correct size and before each use, check the condition of the gloves. Never use worn through, hardened or otherwise damaged gloves. In susceptible individuals, skin irritation may occur - in this case do not use the gloves any more. At present, there is no standardised test method for detecting the UV penetration through the gloves' materials used. Nevertheless, the current methods to manufacture protective welding gloves do normally not allow the UV penetration. As well, arc welding settings up do not allow a welder protection in case of a direct contact with all low voltage parts, the gloves do not provide protection against electric shock caused by faulty equipment or work under electric voltage. If the gloves are wet, soiled or soaked with sweat, the electric resistance is reduced and the risk may increase.

Transport and storage: Gloves should be transported in the original packaging or in a plastic bag. Gloves should be stored in a cool, dry environment away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EC type certificate has been issued by a notified body No. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic

Authorized representative: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

БГ ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ ЗА ЗАВАРЧИЦИ ТИП В

Описание: Ръкавици с пет пръста за заварчии от мека телешка кожа, без подплата. Размер 11. Всеки чифт е маркиран с логото на производителя, номера на артикула, дата на производство и пиктограми за защитните свойства в съответствие с EN 420+A1:2009, EN388:2003 и EN12477+A1:2005

Употреба: Ръкавиците са предназначени да предпазват ръцете при заваряване както и да защитават от механични рискове в сухи условия

Особености и маркировки:

прочете Маркировка CE

Маркировка

Защита от

механични
рискове

Зашита от
топлинни
рискове

1121—нива на защита според EN388:03

Устойчивост на прътькане: 1

Устойчивост на прозрзване: 1

Устойчивост на пръскане: 2

Устойчивост на прободване 1

Чувствителност 3

21xx2x — нива на защита според EN407:04

Открит пламък клас 2

Контакт с нагорещена повърхност клас 1

Конвективна топлина клас X

Топлинни лъжения клас X

Маки пръски разтопен метал клас 2

Големи количества разтопен метал клас X

EN12477+A1:05 TYP B — номер на стандарта, година на влизане в сила, тип на ръкавиците

01020051 MARTIUS — име на артикула

11 — размер

06/2015 — дата на производство (месец/година)

Поддръжка и употреба на предпазните ръкавици: Ръкавиците да се държат далеч от източници на топлина, да не се излагат на органични разтворители и текстилни изпарения, смазки, мазници, минерални масла и води. Отстранете грубите замърсвания с мека четка и оставете ръкавиците да изсъхнат на стапна температура след употреба. Ръкавиците да не се герят или подговарят на химическо чистене.

Внимание: Ръкавиците да не се използват при риск да се закачат за движещи се машини и технически части. Предпазните свойства важат само за областта на дланта. Да се използва винаги подходящ размер, състоящето на ръкавиците да се проверява пред всяка употреба. Да не се използват износени, втърдени или по друг начин повредени ръкавици. Ръкавиците могат да предизвикват раздразнения и обриви при използване на чувствителна кожа, в такива случаи ръкавиците да не се използват повече. До момента няма стандартизиран метод за тест на пропусливостта на UV лъчи на материалите. Въпреки това, модерните методи за производство на заваръчни ръкавици обикновено не позаговарят производните на UV лъчи.

Междувременно, ръкавиците не предпазват при електроцвъртово заваряване в случаите на пряк контакт с части под никою напрежение, токов удар вследствие повредено оборудване или работа с електроуреди. Ако ръкавиците са влажни, запотени или замърсени, електрическото съпротивление намалява и рисът от инцидент може да се увеличи.

Превоз и съхранение: Ръкавиците да се превозват само в оригиналната си опаковка или найлонов капак, се съхраняват в суха, хладна среда, далеч от прах и слънчева светлина. Срок на годност 5 години от датата на производство при подходящи условия.

EC сертификат за съответствие е издаден от Уърълномощено лице №. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic

Уърълномощен представител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

CZ**OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE, TYP B**

Popis: Rukavice jsou vyrobeny z měkké kůže a štípané usně. Jsou bez podšívky. Dodávány jsou ve velikosti 11. Jednotlivé páry jsou dle označení logem dodavatele, typovým číslem, rokem výroby a piktogramy ochranného určení v souladu s EN 420+A1:2009, EN388:2003 a EN12477+A1:2005.

Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a proti svářecímu práci v suchém prostředí. Z hygienických důvodů je možné místo podšívky používat lehké bavlněné úpletové rukavice, které lze snadno vyprat. Rukavice jsou doporučovány pro postupy, kde je vyžadována vyšší účopová schopnost, jako například svářování TIG.

Vlastnosti a značení:

pictogram informace identifikace výrobce CE

značka shody

pictogram mechanická rizika

pictogram teplo a oheň

1121 — Stupeň ochrany EN388:2003

Stupeň ochrany proti odření: 1

Stupeň ochrany proti profuznímu čepení: 1

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 2

Stupeň ochrany proti propichnutí: 1

Uchopová schopnost ruky: 3

21xx2x — Stupeň ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření: třída 2

Odolnost proti kontaktnímu teplu: třída 1

Odolnost proti konvekčnímu teplu: třída X

Odolnost proti slávěnímu teplu: třída X

Odolnost proti malým roztržkám kovu: třída 2

Odolnost proti velkým roztržkám kovu: třída X

EN12477+A1:05 TYP B — číslo normy, rok vydání a typ rukavice pro svářeče

01020051 MARTIUS — typ rukavice

11 — velikost

06/2015 — datum výroby (měsíc/rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chrání před zbytěnou expozicí sálavým teplem. Němý byl vystaven organickým rozpouštědly a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubě nečistoty odstraněte kartáčem a rukavice nechovajte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nehrát přání ani chemicky čisti.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení povrchovými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na clánovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správnou velikost a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte profunden, zvláště než jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění polohou — v takovém případě rukavice dle nepoužívejte. V současnosti neexistuje žádno normalizované zkoušební metody pro zjišťování průniku UV záření do materiálu rukavic, ale v současnosti používané metody konstrukce ochranných rukavic pro svářeče obecnější průniku UV záření zabrání. Pokud jsou rukavice určeny pro svářání elektrickým obloukem, neposkytuje ochranu proti úrazu elektrickým proudem způsobeným vady zařízením nebo prací pod napětím. Pokud jsou rukavice upečené, můžou spínat nebo nasákat pot, poté je elektrický odpor snížen a rukavice se můžou zvýšit.

Práprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytle. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Autorizovaný zástupce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

DK**BESKYTTELSESHANDSKER TIL SVEJSNING TYPE B**

Beskrivelse: Beskyttelseshandske med fem finger til svejsning. Økseskind uden for. Størrelse 11. Hvert par er mærket med producent logo, varenummer, produktionstid og beskyttelses pictogrammer i henhold til EN 420+A1:2009, EN388:2003 og EN12477+A1:2005

Anvendelse/ egenskaber: Handske er beregnet til svejsning og beskytter mod mekaniske risici i tørre kondisioner.

Mærkning:

læs bruger-
vejledningen
 idenifikation af
autoriseret
repræsentant
 CE overensstem-
melsesmærkning

Mekanisk
risiko
ikon

Varme
ogild
ikon

1121 — beskyttelses niveau EN388:2003

Slidstryk (rotationer): 1

Gennemsækning (indeks): 1

Iturvning (Newton): 2

Stikmodstand (Newton): 1

Fingerfeling: 3

21xx2x — beskyttelses niveau EN407:04

Id (antændelighed): class 2

Varme (kontakt): class 1

Varme (isolering): class x

Stålevarme: class x

Smellet metal (varmepåvirkning ved mindre stænk): class 2

Smellet metal (varmepåvirkning ved større mængde): class x

EN12477+A1:05 TYPE B — standard nummer, år og type af svejsehandske

01020051 MARTIUS — varenummer

11 — størrelse

06/2015 — produktionsdato (måned/år)

Vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker: Beskyt håndsker mod slævare. Må ikke udsættes for organiske oplosningsmidler, dampre, smremidler, fedt, mineralolier eller vand. Fjern godt snavs med en børste og lad håndsker tørre frit, ved stuetemperatur efter brug. Håndsker kan ikke vaskes eller rennes.

Advarsel: Håndsker skal ikke anvendes, hvis der er risiko for, at de bliver fanget af værgevældige maskindeler. Beskyttelsesfunktioner er kun gældende på håndsker af handske. Brug altid korrekt håndsker slævare og undersøg håndskens tilstand før hver brug. Brug aldrig slidte, ødelagte eller på anden måde beskadigede håndsker. Brug af håndsker kan forårsage en vis imitration af huden og allergisk reaktion over for folk med meget følsom hud. I så fald skal håndsker ikke længere benyttes. På nuværende tidspunkt er der ingen standardiserede testmetoder til påvisning af UV indstråling gennem håndskens anvendte materialer. Ikke desto mindre, betyder det svejsehandske normalt ikke tillader UV penetration. Ved hysbevægning yder håndsker ikke en svejser beskyttelse i tilfælde af en direkte kontakt med alle lavspændings dele, i henhold til standard behovet håndskerne ikke yde beskyttelse mod elektrisk strøm, stød forårsaget af elektriske komponenter eller arbejde under elektrisk spænding. Hvis håndskerne våde, slæde, snævede eller genmedbrødt af vred, bliverer den elektriske modstand reduceret og risikoen kan stige.

Transport og opbevaring: Håndsker skal opbevares i originalæmballagen. Opbevares godt mørkt, tørt, koligt og væk fra direkte sollys. Holdbarhed er 5 år fra produktionsdatoen, hvis de opbevares i passende forhold.

CE Erklæring er udstedt af No. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic

Autoriseret repræsentant: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic.

FR**GANTS DE SOUDAGE, TYPE B**

Description: Gants en cuir de boeuf refendu, cuir feuille de buffle au niveau de la paume pour augmenter le confort et une meilleure prise, cousus avec du fil de kevlar, catégorie de soudure B. Taille 11 conforme à EN 420+A1:2009, EN 388:2003 en EN12477+A1:2005

Utilisation: Gants conçus pour le soudage et la protection contre les risques mécaniques dans des conditions sèches.

Caractéristiques et marquage:

icône d'information identification marquage CE

icône pour les risques mécaniques

icône pour les risques de la chaleur et flammes

1121 — niveaux de protection EN388:03

Contre frottements: 1

Contre coupe: 1

Contre déchirure: 2

Contre perforation: 1

Dexterité: 3

21xx2x — niveaux de protection EN407:04

Comportement lors de la combustion

Résistance à la chaleur de contact

Résistance à la chaleur de convection

Résistance à la chaleur rayonnante

Résistance aux projections de métal fondu

Résistance à une grande quantité de métal fondu

CE

Classe 2

Classe 1

Classe X

Classe X

Classe 2

Classe X

EN12477+A1:05 TYP B — norme en uitgavejaar van lashandschoenen

EN388:03 — norme et l'année de publication

01020051 MARTIUS — code de l'article

11 — taille

06/2015 — date de production (mois/année)

Entretien et l'utilisation: Gants de protection contre la chaleur rayonnante, l'exposition aux solvants organiques et leurs vapeurs, les lubrifiants, les graisses, les huiles minérales et de l'eau. Enlevez les grosses impuretés avec un pinceau et laissez secher à la température ambiante, ces gants libres après utilisation. Gants ne doivent pas être lavés ou nettoyés avec de l'eau chaude.

Attention: Gants ne doivent pas être utilisés si y a un risque qu'ils seront pris dans les pièces mobiles de la machine. Les fonctions de sécurité s'appliquent uniquement sur la paume du gant. Toujours utiliser la bonne taille et les conditions de recherche patients avant chaque utilisation. Utilisez jamais usé, endommagé ou durci autrement. L'utilisation de gants peut causer une irritation de la peau et la cause le choc allergique chez les personnes ayant la peau très sensible, si vous pliez arrêter d'utiliser de gants dans ce cas. À l'heure actuelle il n'existe pas de méthode d'essai pour déterminer la pénétration des UV par la matière du gant est utilisé. Néanmoins, la méthode actuelle de production de gants de soudage à l'arc soudeurs n'offre aucune protection contre les contacts directs avec des parties sous tension à basse tension, les gants n'offrent pas de protection contre les chocs électriques causés par un équipement défectueux ou de travailler avec la haute tension. Si les gants sont mouillés, sales ou trempés de sueur, la résistance électrique est réduite et le risque peut augmenter.

Transport et stockage: Les gants doivent être transportés dans son emballage d'origine ou un couvercle en plastique, il est nécessaire qu'ils soient stockés dans des conditions sèches et fraîches, loin de la lumière solaire directe. Dans ces conditions optimales, des gants pendant au moins 5 ans peuvent être enregistrés.

Certificat délivré par l'organisme agréé de nr. 2369 Vipo a.s., Gene, Svoboda 1069/4, Partizánske, Slovenská Republika

Distributeur agréé: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque

HU**HEGESZTŐ VÉDŐKESZTYÜ, B TÍPUSÚ**

Leírás: Szürke, minőségi puha marha hasított hégesztő, bőr nélkül, 15 cm hosszú hasított bőr mandzsettával. Mérete 11-es. Védőképessége és járásészelések EN 420+A1:2009, EN 388:2003 és EN 12477+A1:2005 szabványokkal összhangban vannak.

Alkalmaság: A kesztyű rendeltetése, hogy megvéde a kezet a mechanikai kockázatok ellen, normál száraz és hégesztési légkörben, Higiéniai okokból használni lehetélen helyet, helyet, helyet pamut kölöt kesztyűt, amely könnyen mosható. A kesztyű ajánlott olyan hégesztési eljárásokhoz, ahol szükséges a nagyobb tapintási képesség, mint például a TIG hégesztésnél.